

## MOLINO DE FRANCISCO LUIS

DENOMINACIÓN: Molino de Francisco Luis



OTRAS DENOMINACIONES: Molino de Torrico

### LOCALIZACIÓN

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir. Arroyo de las Navas

Municipio: Villanueva de Córdoba

Polígono y Parcela Catastral: Polígono 29, Parcela 15.

Número de finca Registro de la Propiedad:

Dirección: En el Arroyo de las Navas, junto a la confluencia con el de Santo Domingo.

Coordenadas UTM del polígono del inmueble:


1. NO. 362026 / 4235550
2. NE. 362051 / 4235555
3. SE. 362051 / 4235548
4. SO. 362031 / 4235541

Altura s.n.m.a.: 610 m.

### TITULARIDAD / PROPIETARIO


Andrés Torrico Torrico. c/ Antonio Cortés Lladó, 1 5º  
41004 Sevilla

### PLANO DE SITUACIÓN



### ACCESOS

El molino de Francisco Luis se encuentra situado 9 km. al sureste de Villanueva de Córdoba, en la orilla septentrional (izquierda) del Arroyo de las Navas, justo antes de producirse la desembocadura en él del Arroyo de Santo Domingo. Para acceder a él desde Villanueva de Córdoba se sigue la carretera de Adamuz durante 7,2 km., tomando en ese punto un carril que parte de su margen oriental y conduce hacia el cortijo de Juan Pedraza. Por dicho carril, que discurre en sentido oeste-este, se pasa junto al cortijo citado, donde se gira hacia el sur para continuar por el cortijo de Torrico hasta el cauce del arroyo de las Navas, donde se encuentra el molino.



## USO ACTUAL


En la actualidad el molino de Francisco Luis es utilizado como establo y almacén.

## ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL


Clasificación urbanística: Suelo No Urbanizable. Espacio Protegido, Cuenca del Guadalquivir.

Protección urbanística: NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA de 5-02-1997.  
TÍTULO V. ORDENANZAS ESPECÍFICAS PARA SUELO NO URBANIZABLE.

## PLANO CATASTRAL



## ORTOFOTO CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN



## DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Francisco Luis se sitúa en la margen septentrional (izquierda) del Arroyo de las Navas, unos 9 km. al sureste de la población de Villanueva de Córdoba. El entorno está presidido por amplias dehesas de encinares utilizadas para la cría del ganado vacuno y porcino, extendiéndose dicha vegetación hasta las márgenes mismas del arroyo, que discurre por lugares de gran valor paisajístico y que se presenta como la continuación del Arroyo de la Fuente del Sordo.

## DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

Aunque se ha explorado detenidamente el entorno del molino, y recorrido el arroyo unos 500 m. aguas arriba de su emplazamiento, no ha sido posible documentar resto alguno de la presa que encauzaba las aguas del arroyo hacia el molino ni del caz que llevaba el agua hasta el inmueble, salvo un pequeño tramo conservado a unos 5 m. de la fachada norte del inmueble, justo en el lugar donde terminaba el caz y se iniciaba la rampa para la entrada del agua. Ahí se conservan algunos sillares de los que delimitaban el caz por sus laterales y una losa de su fondo, de forma que podemos saber que estaba realizado con losas de granito labradas como es habitual en los molinos de Villanueva. Debido a lo elevado del actual terreno, parece posible que los restos que se conserven de estas estructuras hidráulicas se hallen hoy cubiertos por la vegetación y los sedimentos, puesto que el nivel del suelo en la parte posterior del molino es elevado, debiendo conservar aproximadamente la altura por donde se producía la entrada del agua. También corresponden al sistema hidráulico del molino los dos cárcavos cuya salida se observa por su fachada meridional; en este caso se trata de dos aberturas cubiertas mediante gruesos sillares de piedra que marcan la parte superior o bóveda de los citados cárcavos, en cuyo interior no se conserva ningún resto de equipamiento molinar y está colmatado por los sedimentos. En todo caso, nos sirve para saber que el molino contaba con dos piedras de moler situadas en el extremo occidental del inmueble. Por lo que se refiere a la sala del molino, se trata de una nave de planta rectangular de 20 x 4,50 m. de dimensiones, que tiene su entrada a través de una puerta situada en la fachada norte, junto al ángulo noroeste y a la entrada de las rampas, de 90 cm. de anchura por 2 m. de altura y jambas de granito, y por otra abierta en la fachada sur, con unas jambas bien definidas por sillares de granito y verdugadas de ladrillo. El inmueble está muy reconstruido, presentando muros de mampostería de granito de altura superior a los 3 m. y cubierta de uralita a una vertiente. Su interior se encuentra vacío, sin restos de equipamiento molinar, y es utilizado como pajar y almacén (Figs. 1, 2, 3 y 4).



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

#### DATOS HISTÓRICOS

El Interrogatorio del Catastro de Ensenada (1752) cita trece molinos harineros en Villanueva de Córdoba.

Ramírez de las Casas-Deza afirma en su *Corografía* que existían en Villanueva “19 molinos harineros que solo muelen en tiempo de muchas lluvias”.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN

El inmueble original se encuentra en perfecto estado de conservación debido a la restauración sufrida en los últimos años, aunque no conserva restos de equipamiento molinar. Sin embargo, del sistema hidráulico sólo subsisten en buen estado arquitectónico los cárcavos, cuyo arco de salida está perfectamente conservado.

#### FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS


1752, *Catastro de Ensenada*, Villanueva de la Jara, Interrogatorio, Archivo 616, fot. 33, s.f.

Ramírez y las Casas-Deza, Luis M<sup>a</sup>, *Corografía Histórico-Estadística de la Provincia y Obispado de Córdoba*, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1986, vol. 1, p. 143.


#### VALORACIÓN / OBSERVACIONES

## LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO

Plano general del conjunto



Alzado sur



Alzado Este

