

MOLINO DEL ARROYO DE OBEJO

DENOMINACIÓN: Molino del Arroyo de Obejo



OTRAS DENOMINACIONES

LOCALIZACIÓN

Cuenca Hidrográfica: Guadalmellato. Río Guadalbarbo. Arroyo de Obejo.

Municipio: Obejo

Polígono y Parcela Catastral: Polígono 2, Parcela 82.

Número de finca Registro de la Propiedad: Sin registrar.


Dirección: En el Arroyo de Obejo, 2 km. al Este de la localidad de Obejo.

Coordenadas UTM del polígono del inmueble: 1. NO. 344174 / 4222855
2. SE. 344177 / 4222851

Altura s.n.m.a.: 525 m.


TITULARIDAD / PROPIETARIO

PLANO DE SITUACIÓN



ACCESOS

El molino está situado unos 2 kilómetros al este de la localidad de Obejo, en la margen septentrional (izquierda) del Arroyo de Obejo, que desemboca en el río Guadalbarbo poco antes de la desembocadura de éste en el Embalse del Guadalmellato. Para acceder a él desde la población de Obejo, se sale de la misma por la carretera de Adamuz (CP-130) y, tras recorrer 2 km. por dicho camino, antes de cruzar el arroyo de Obejo, aparece el molino junto a la margen septentrional de la carretera.



USO ACTUAL


En la actualidad este molino del Arroyo de Obejo se encuentra deshabitado y sin uso, en un estado de total ruina.

ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL


Clasificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial Protección.

Protección urbanística:

PLANO CATASTRAL



ORTOFOTO CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN



DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino del Arroyo de Obejo se sitúa en la margen septentrional (izquierda) del Arroyo de Obejo, en término municipal de Obejo, a 2 km. de la salida de la población por la CP-130 y a 10 m. al norte de la margen septentrional de la citada carretera. El entorno está presidido por cultivos de olivares, que se extienden por las vertientes de los montes que rodean el arroyo, y por la habitual vegetación de ribera en las orillas del mismo, con abundantes álamos y adelfas.

Explorado el entorno, no se han hallado restos de la presa que derivaba hacia el caz del molino las aguas del arroyo, aunque sí del trazado de éste por la vertiente norte del arroyo de Obejo. Se trata de una obra excavada directamente sobre el terreno, que conserva en superficie algunos restos visibles de mampostería pertenecientes al muro que, por su lado sur, lo separaba del cauce del arroyo. Su trazado aparece bien visible en los últimos 100 m. de su recorrido, entrando en el molino por su lado norte (ángulo noroeste), donde conecta directamente con el muro que sustenta el cubo (Figs. 1 y 2).




Figura 1



Figura 2

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino del Arroyo de Obejo es un inmueble dotado de una única piedra de moler, movida mediante el sistema de cubo. El agua que llega procedente del caz accede al mismo por su lado norte, donde el caz conecta directamente con el cubo a través de un corto muro de mampostería. La parte mejor conservada del inmueble es el cubo, que se encuentra embutido en una construcción de mampostería en seco de 1,20 m. de lado, que rodea al cubo por todo su perímetro sirviéndole como caja de refuerzo.

El cubo propiamente dicho es una construcción de ladrillo, integrado por dos partes diferentes; la zona más próxima al brocal, o parte superior, está formada por tres hiladas de ladrillo colocado de plano y en forma vertical, alternando dichas hiladas con otras de ladrillo colocado de canto que les sirven de asentamiento y nivelación; por debajo de esas tres hiladas el interior del pozuelo es de hiladas de ladrillo colocado de la forma habitual. El cubo no conserva toda su altura, que debió de ser en origen más elevada, aunque el interior mantiene 3 m. de profundidad y está colmatado de derrumbe y basura (Figs. 3, 4, 5 y 6).



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6

El resto del inmueble está derruido, habiendo prácticamente desaparecido arrastrado por las aguas del arroyo en sus crecidas, lo que pone de evidencia que dejó de utilizarse hace mucho tiempo. La sala del molino ha desaparecido, conservándose de ella tan solo la zona central del muro norte a la que se adosa el cubo. También ha desaparecido el cárcavo, del que no se observa ni bóveda de cubierta ni nivel de suelo (cubierto por el terreno), de forma que en dicho lugar tan sólo es posible documentar la salida de agua del cubo donde se colocaba el saetillo, una abertura de sección cuadrangular de 70 cm. de altura por 40 cm. de anchura, semiexcavada en la roca natural. Sin embargo, una línea de sillares ubicada junto al cauce del arroyo parece marcar el límite alcanzado por la sala de molienda y el lugar donde se hallaba la salida hacia el socaz (en el que ha crecido en la actualidad una adelfa), de forma que es posible aventurar las dimensiones que el molino tenía en origen, cuando menos de forma aproximada (Figs. 7 y 8).



Figura 7



Figura 8

DATOS HISTÓRICOS

En 1752 el Catastro de Ensenada cita diez molinos en el Término de Obejo.

En 1840 Ramírez de las Casas-Deza cita diez molinos harineros en término de Obejo: cuatro cerca del Guadalbarbo y sitio de la Gargantilla, tres en la Aliseda, dos en el arroyo del Santo y uno en Guadalbarbo (*Corografía*, vol. 1, p. 99).

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El inmueble está completamente derruido, habiendo desaparecido tanto la sala de molienda como el cárcavo. La única parte conservada es la correspondiente al último tramo de recorrido del caz y al cubo del molino, que se encuentra en pie y responde a una tipología arquitectónica de interés.


FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Ramírez y las Casas-Deza, Luis M^a, *Corografía Histórico-Estadística de la Provincia y Obispado de Córdoba*, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1986, 2 vols.
Catastro de Ensenada, Interrogatorio General, pregunta 17


VALORACIÓN / OBSERVACIONES

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO

Plano general del conjunto



Alzado occidental



Alzado sur

